

LD 23-1-97

Schade graven Rimburg beperkt

Landgraaf - De grafzerken op het kerkhof in het Landgraafse gehucht Rimburg hebben niet veel te lijden gehad van het rioolslib, dat de begraafplaats eind december overspoelde. De smurrie was afkomstig uit een defecte transportleiding van het Waterzuiveringschap Limburg, gelegen in het weiland pal achter het kerkhof.

Aanvankelijk werd gevreesd dat het bevroren rioolslib schade zou aanrichten aan de marmeren grafzerken. Na de invallende dooi bleek die vrees ongegrond. Volgens H. Darrow van het Rimburgse kerkbestuur was de smurrie gemakkelijk met een grijper weg te halen, omdat zich tussen het slib en de zerken nog een laagje sneeuw bevond. De laatste resten ruimt Waterzuivering Limburg de komende dagen op.